Kramer Electronics, Ltd.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модели:

линейный передатчик VGA

PT-110

линейные приемники VGA

TP-120

WP-110



СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛО РАБОТЫ4 2 3 0630P.....4 Линейный передатчик РТ-110......5 3.1 3.2 Линейный передатчик WP-1105 3.3 4 Органы управления и разъемы РТ-1106 4.1 Органы управления и разъемы WP-110......7 42 4.3 Органы управления и разъемы ТР-120......8 4.3.1 4.3.2 Нижняя панель ТР-120 РАБОТА С ЛИНЕЙНЫМИ ПЕРЕДАТЧИКАМИ И ПРИЕМНИКОМ VGA10 5 Установка линейного передатчика WP-110......11 5.1 Кабель связи между передатчиком и приемником......11 5.2 6



1 ВВЕДЕНИЕ

Вас приветствует компания Kramer Electronics. Мы создаем решения для огромного числа проблем, с которыми профессионалам в области видео, звука и презентаций приходится сталкиваться в повседневной работе. У качества нет пределов, и за последние годы большая часть наших изделий была переработана и усовершенствована. Наш модельный ряд, насчитывающий более 1000 приборов, сейчас подразделяется по функциональности на 11 групп.

Поздравляем вас с приобретением линейного передатчика VGA **PT-110** из серии Kramer Pico TOOLS, линейного передатчика VGA Kramer **WP-110** в исполнении в виде стенной панели, или линейного приемника VGA **TP-120** из серии Kramer TOOLS. Эти приборы применяются для:

- презентаций и мультимедиа
- передачи видеографики на большие расстояния в школах, больницах, в магазинах и охранных системах.

В комплект поставки входят:

- один из приборов PT-110, WP-110 или TP-120
- блок питания (12 В) и это руководство по эксплуатации¹.

2 НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом работы рекомендуем:

- аккуратно извлечь оборудование из упаковки, сохранив коробку и упаковочный материал — в будущем они могут пригодиться для транспортировки прибора
- изучить это руководство по эксплуатации
- использовать высококачественные кабели компании Kramer, предназначенные для сигналов высокого разрешения².

3 Ob3OP

Один из линейных передатчиков VGA (**PT-110** или **WP-110**) совместно с **TP-120** образует систему передачи VGA/WUXGA-сигнала по кабелю на витой паре. В этом разделе описываются:

- линейный передатчик РТ-110 (п. 3.1)
- линейный передатчик **WP-110** (п. 3.2)
- линейный приемник **ТР-120** (п. 3.3).

¹ Самую свежую версию руководства по эксплуатации можно получить с сайта компании: http://www.kramerelectronics.com/manuals.html.

² Полный список кабелей Kramer можно найти на веб-сайте компании по адресу http://www. kramerelectronics.com (в разделе Products выберите "Cables and Connectors").

3.1 Линейный передатчик РТ-110

Kramer **PT-110** — линейный передатчик VGA-сигнала по кабелю на витой паре из серии Kramer Pico TOOLS. Используется совместно с приемником **TP-120**. В частности, **PT-110**:

- работает с линией длиной более 100 м (разрешение сигнала до UXGA/ WUXGA, 1080p)
- может работать с обычным кабелем на неэкранированной витой паре пятой категории. При использовании кабелей более высокого качества максимальная длина линии передачи увеличивается
- питается постоянным напряжением 12 В.

3.2 Линейный передатчик WP-110

Kramer WP-110 — линейный передатчик VGA-сигнала по кабелю на витой паре, выполненный в виде стенной панели. Используется совместно с приемником TP-120. В частности, WP-110:

- работает с линией длиной более 100 м (разрешение сигнала до UXGA/ WUXGA, 1080p)
- может работать с обычным кабелем на неэкранированной витой паре пятой категории, но эффективность его работы возрастает при использовании более качественных кабелей
- питается от стандартного источника постоянного напряжения 12 В.

3.3 Линейный приемник ТР-120

Kramer TOOLS **TP-120** — линейный приемник кодированного VGA-сигнала, передаваемого по кабелю на витой паре передатчиком **WP-110** или **PT-110**. Прибор декодирует сигнал и выдает его на VGA-выход. В частности. **TP-120**:

- при использовании совместно с WP-110 или PT-110 и стандартным кабелем пятой категории обеспечивает прием сигнала при длине линии передачи более 100 м (разрешение сигнала до UXGA/WUXGA, 1080p)
- имеет регуляторы компенсации АЧХ кабеля и уровня сигнала
- питается постоянным напряжением 12 В.

Чтобы получить наилучшие результаты:

- используйте только высококачественные кабели. Это позволит защититься от помех, избежать потерь сигнала из-за плохого согласования, и не допустить повышения уровня шума (что часто случается в плохих кабелях);
- обеспечьте отсутствие помех от находящихся рядом электроприборов, которые могут серьезно повлиять на качество сигнала
- установите приемники и передатчики в сухом месте без чрезмерного солнечного света и пыли.



4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ

В этом разделе описывается расположение и назначение органов управления и разъемов:

- линейного передатчика РТ-110 (п. 4.1)
- линейного передатчика WP-110 (п. 4.2)
- линейного приемника **ТР-120** (п. 4.3).

4.1 Органы управления и разъемы РТ-110

Расположение и назначение органов управления и разъемов **РТ-110** показано на рис. 1 и в табл. 1.




Рис. 1. Линейный передатчик РТ-110

Таблица 1. Органы управления и разъемы РТ-110

Nº	Орган управления или разъем	Назначение		
1	Разъем HD15F VGA INPUT	Подключение источника сигнала VGA		
2	Разъем RJ-45 LINE OUTPUT	Подключение к разъему RJ-45 LINE IN на линейном приемнике TP-120 с использованием кабеля на неэкранированной витой паре с разъемами RJ-45 с обеих сторон (разводку см. в табл. 5 и на рис. 6)		
3	Разъем 12V DC	Подключение источника питания (постоянное напряжение 12 В)		
4	Светодиод ON	Индикация подачи напряжения питания		

4.2 Органы управления и разъемы WP-110

Расположение и назначение органов управления и разъемов **WP-110** показано на рис. 2 и в табл. 2.

Вид передней панели




Рис. 2. Линейный передатчик WP-110

Таблица 2. Органы управления и разъемы WP-110

Nº		правления или разъем	Назначение	
1	Разъем RJ-45 LINE OUT		Подключение к разъему RJ-45 LINE IN на линейном приемнике TP-120 с использованием кабеля на неэкранированной витой паре с разъемами RJ-45 с обеих сторон (разводку см. в табл. 5 и на рис. 6)	
2	Клемм- ник	Контакт +12VDC	Подключение положительного выхода источника питания	
	POWER SUPPLY	Контакт GND	Подключение общего выхода источника питания («земли»)	
3	Разъем HD15F VGA IN		Подключение источника сигнала VGA	
4	Светодиод ON		Индикация подачи напряжения питания	



4.3 Органы управления и разъемы ТР-120

В этом разделе описываются:

- верхняя панель приемника ТР-120 (п. 4.3.1)
- нижняя панель (п. 4.3.2).

4.3.1 Верхняя панель ТР-120

Органы управления и разъемы, расположенные на верхней панели **ТР-120**, показаны на рис. 3, их назначение описано в табл. 3.

Рис. 3. Линейный приемник ТР-120 (верхняя панель)




Таблица 3. Органы управления и разъемы, расположенные на верхней панели ТР-120

Nº	Орган управления или разъем	Назначение			
1	Разъем 12V DC	Подключение источника питания (постоянное напряжение 12 В)			
2	Разъем HD15F VGA OUT	Подключение приемника сигнала VGA			
3	Разъем RJ-45 LINE IN	Подключение к разъему RJ-45 LINE OUT на линейном передатчике TP-110 или WP-110 кабелем на неэкранированной витой паре с разъемами RJ-45 с обеих сторон (разводку см. в табл. 5 и на рис. 6)			

4	Светодиод ON	Индикация подачи напряжения питания			
5	Подстроечный регулятор LEVEL	Регулировка уровня выходного сигнала ¹			
6	Подстроечный регулятор EQ.	Регулировка компенсации АЧХ ² кабеля ¹			

4.3.2 Нижняя панель ТР-120

Органы управления, расположенные на нижней панели ТР-120, показаны на рис. 4, их назначение описано в табл. 4.

Рис. 4. Линейный приемник ТР-120 (нижняя панель)




Таблица 4. Органы управления, расположенные на нижней панели ТР-120

Nº	Орган управ- ления	Назначение			
1	Переключатель HSYNC	Управление полярностью строчных синхроимпульсов: в верхнем положении — положительная, в нижнем — отрицательная ¹			
		Управление полярностью кадровых синхроимпульсов: в верхнем положении — положительная, в нижнем — отрицательная ¹			

³ Нормальное положение переключателей соответствует отрицательной полярности строчных и кадровых синхроимпульсов.



¹ Выполняется вращением подстроечного регулятора с помощью отвертки.

² Позволяет компенсировать потерю высокочастотных составляющих сигнала, происходящую при использовании длинных кабелей из-за их паразитной емкости, и ведущую к потере резкости изображения.

5 РАБОТА С ЛИНЕЙНЫМИ ПЕРЕДАТЧИКАМИ И ПРИЕМНИКОМ VGA

Линейный передатчик **PT-110** и линейный приемник **TP-120** образуют систему передачи VGA-сигнала по кабелю на витой паре (см. пример на рис. 5). В качестве линейного передатчика может использоваться и **WP-110** (не показан на рис. 5, подробности см. в п. 5.1).

Для подключения передатчика **PT-110** к приемнику **TP-120** выполните следующие шаги:

- 1. Подключите выход источника VGA-сигнала (например, компьютерной видеокарты) к HD15F-разъему VGA INPUT передатчика **PT-110**.
- 2. Подключите вход приемника VGA-сигнала (например, монитора) к HD15F-разъему VGA OUT приемника **TP-120**.
- 3. Подключите разъем RJ-45 LINE OUTPUT на передатчике **PT-110** к разъему RJ-45 LINE IN на приемнике TP-120 кабелем на неэкранированной витой паре длиной до 100 м.
- 4. На PT-110 и TP-120 подключите выход источника питания к разъему питания прибора и вставьте источник питания в розетку электросети. Сигнал VGA-источника передается по кабелю, декодируется, преобразуется в сигнал VGA и выдается на HD15F-разъем VGA OUT приемника.
- 5. При необходимости отрегулируйте на **TP-120** уровень сигнала и величину компенсации АЧХ кабеля. Регулировка выполняется вращением подстроечного регулятора с помощью отвертки. Также в случае необходимости установите корректную полярность синхроимпульсов переключателями Н SYNC и V SYNC, расположенными на нижней стороне прибора.




Рис. 5. Система передачи VGA-сигнала по кабелю на неэкранированной витой паре

5.1 Установка линейного передатчика WP-110

Для установки линейного передатчика VGA:

- 1. В стенной коробке присоедините разъем LINE OUT к кабелю, ведущему к разъему LINE IN приемника **TP-120**.
- 2. Подключите выход источника постоянного напряжения 12 В к контактам разъема POWER SUPPLY, обращая внимание на соблюдение полярности. Провод, отмеченный знаком «+», должен подключаться к контакту +12VDC, а знаком «-» к контакту GND.
- 3. Вставьте **WP-110** в стенную коробку, установите переднюю панель и закрепите ее винтами.
- 4. Подключите источник VGA-сигнала к разъему HD15F VGA IN.

5.2 Кабель связи между передатчиком и приемником


В табл. 5 и на рис. 6 показана разделка соединительного кабеля UTP Cat 5E (или выше) или Kramer **BC-XTP** (рекомендуется) на разъемы RJ-45.

ВНИМАНИЕ! На обоих концах кабеля используется одна и та же разделка. Выберите одну из схем (например, EIA /TIA 568B) и придерживайтесь только её.

Таблица 5. Разводка соединительного кабеля

EIA/TIA568A				EIA/TIA568B			
Кон- такт Цвет провода			Кон- такт		Цвет провода		
1	зеленый с бе- лым			1		оранжевый с белым	
2	36	еленый		2	0	оранжевый	
3 оранжевый с белым			3	1 -	зеленый с бе- лым		
4	синий			4	С	синий	
5	синий с белым			5	С	синий с белым	
6	оранжевый			6	зеленый		
7	коричневый с белым			7	коричневый с белым		
8	K	ричневый	8		K	коричневый	
Пара	1	1 4и5		Пара	1	4 и 5	
Пара	2 3и6		Пара	2	3 и 6		
Пара	3	3 1и2		Пара	3	1 и 2	
Пара	4	7 и 8		Пара	4	7и8	

Рис. 6. Разводка соединительного кабеля





6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики приборов представлены в таблице 6.

Таблица 6. Технические характеристики PT-110, WP-110 и TP-120

	PT-110	WP-110	TP-120			
Входы	1 разъем HD15 VGA-WUXGA	1 разъем HD15 VGA-WUXGA	1 разъем RJ-45 LINE IN			
Выходы	1 разъем RJ-45 LINE OUTPUT	1 разъем RJ-45 LINE OUTPUT	1 разъем HD15 VGA- WUXGA			
Максимальный размах выходного сигнала			1,4 B			
Полоса пропускания (-3 дБ) ²	Более 150 МГц при полной нагрузке, разрешение сигнала до UXGA/WUXGA, 1080р 60 Гц					
Дифференциальное усиление ²	0,15%					
Дифференциальная фаза ²	0,5°					
К-фактор ²	<0,05%					
Отношение сигнал/шум ²	80 дБ					
Регулировки			Уровень сигнала от –7,5 дБ до +4,4 дБ, компенсация АЧХ от 0 дБм до +33 дБм при длине кабеля 130 м на частоте 50 МГц			
Связь	по переменному току					
Питание	=12 В 60 мА					
Габаритные размеры	6 см х 6,5 см х 2,5 см (Ш, Г, В)	8 см х 4,3 см х 8 см (Ш, Г, В)	12 см x 7,5 см x 2,5 см (Ш, Г, В)			
Масса	около 0,14 кг	около 0,14 кг	около 0,3 кг			
Принадлежности	источник питания					

¹ Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

² Для пары передатчик-приемник.





Ограниченная гарантия

Kramer Electronics (далее — Kramer) гарантирует качество изготовления данного изделия и отсутствие дефектов в использованных материалах на оговорённых далее условиях.

Срок гарантии

Гарантия распространяется на детали и качество изготовления в течение трех лет со дня первичной покупки изделия.

Кто обеспечивается гарантией

Гарантией обеспечивается только первичный покупатель изделия.

На что гарантия распространяется, а на что — нет

Исключая перечисленные ниже пункты, гарантия покрывает случаи дефектности материалов или некачественного изготовления данного изделия. Гарантия не распространяется на:

- 1. Любые изделия, не распространяемые Kramer или приобретённые не у авторизованного дилера Kramer. Если Вы не уверены, является ли торгующая организация уполномоченным представителем Kramer, свяжитесь, пожалуйста, с одним из наших агентов, перечисленных в списке на web-сайте www.kramerelectronics.com.
- 2. Любые изделия, серийный номер на которых испорчен, изменён или удалён.
- 3. Повреждения, износ или неработоспособность, являющиеся следствием:
 - Аварии, применения не по назначению, неправильного обращения, небрежного обращения, пожара, наводнения, молнии или иных природных явлений.
 - изменения конструкции или невыполнения требований инструкции, прилагаемой к изделию.
 - iii) Ремонта или попытки ремонта кем-либо, кроме уполномоченных представителей Кгатиег
 - іv) Любой транспортировки изделия (претензии следует предъявлять службе доставки).
 - v) Перемещения или установки изделия.
 - vi) Любого иного случая, не относящегося к дефектам изделия.
 - vii) Неправильного использования упаковки, корпуса изделия, применения кабелей и дополнительных принадлежностей совместно с изделием.

Что мы оплачиваем и что не оплачиваем

Мы оплачиваем работы и материалы, затрачиваемые на изделие, покрываемое гарантией. Не оплачиваются:

- 1. Расходы, сопутствующие перемещению или установке изделия.
- 2. Стоимость первоначального технического обслуживания (настройки), включая регулировки, осуществляемые пользователем или программирование. Данная стоимость определяется дилером Kramer. у которого было приобретено оборудование.
- 3. Затраты на перевозку.

Как получить гарантийное обслуживание

- 1. Чтобы получить обслуживание изделия, Вы должны доставить устройство (или отправить его, транспортные расходы оплачены) в любой сервисный центр Kramer.
- При необходимости гарантийного обслуживания следует представить помеченный датой покупки товарный чек (или копию) и приложить его к изделию при отправке. Также, пожалуйста, вышлите любой почтой сведения о Вашем имени, названии организации, адресе и описание проблемы.
- Координаты ближайшего уполномоченного сервисного центра Kramer можно узнать у авторизованного дилера.



Ограничение подразумеваемых гарантий

Все подразумеваемые гарантийные обязательства, включая гарантии торговой ценности и соответствия для применения в определённой области, ограничиваются продолжительностью действия данной гарантии.

Исключение повреждений

Обязательства Kramer по отношению к любым дефектным изделиям ограничиваются ремонтом или заменой изделия, по нашему усмотрению. Kramer не несет ответственность за:

- Повреждения иного имущества, вызванные дефектами данного изделия, ущерб, полученный вследствие неудобства изделия в работе, ущерб при невозможности использования изделия, потери времени, коммерческие потери; или
- Любой другой ущерб, случайный, преднамеренный или иного рода. В некоторых странах могут не действовать ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии и/или не допускается исключать или ограничивать гарантию при возникновении случайного или преднамеренного ущерба; таким образом, вышеприведенные ограничения и исключения могут на Вас не распространяться.

Данная гарантия предоставляет вам особые законные права, и Вы также можете воспользоваться другими правами, состав которых зависит от места Вашего проживания.

Примечание: Все изделия, возвращаемые Kramer для обслуживания, должны получить первоначальное подтверждение, каковое может быть получено у Вашего дилера.

Данное оборудование прошло проверку на соответствие требованиям:

EH-50081: «Электромагнитная совместимость (EMC); основной стандарт по излучениям.

Часть 1: Жилые, коммерческие условия и лёгкая промышленность».

EH-50082: «Электромагнитная совместимость (EMC); основной стандарт по защите.

Часть 1: Жилые, коммерческие условия и лёгкая промышленность».

CFR-47 Правила и инструкции FCC: Часть 15 – «Радиочастотные устройства: Подраздел

В — Непредумышленное излучение».

Осторожно!

- Обслуживание аппаратуры может производить только уполномоченный Kramer технический персонал. Любой пользователь, вносящий изменения или дополнения в конструкцию устройства без ведома изготовителя, теряет разрешение на использование данного оборудования.
- Пользуйтесь источником питания постоянного тока, входящим в комплект поставки.
- Применяйте, пожалуйста, рекомендованные типы соединительных кабелей для подключения устройства к другому оборудованию.

Перечень организаций, осуществляющих продажу нашей продукции, приведён на нашем web-сайте www.kramerelectronics.com или www.kramer.ru.

С данных сайтов можно также отправить письмо в правление компании.